

DUCON I/S
BLEGDAMSVEJ 60 B

Service afd. NY ADRESSE:
Svanevej 7
Telefon: Taga 776

TELEFON: NORA 350
LABORATORIUM: LUNA 2761
LAGER: 35 38 65
SERVICEAFD.: REVENTLOWSGADE 8
TELEFON: HILDA 470
POSTGIRO: 619 47

DERES REF.

VOR REF.

KØBENHAVN Ø. DEN

2.4.63.

Angående topsvir.

Da der i den senere tid er indløbet klager over topsvir i vort TV 603, har vi undersøgt dette forhold nærmere. Det viser sig desværre, at klagerne stort set er berettigede, men at det er nemt at rette fejlen. Man indskyder blot en 10 kiloohm SBT i serie med C36 på 0,33mF i svinghjulskredsløbet.

Forklaringen på, at en del apparater er smuttet igennem med omtalte skavank, er bl. a., at fejlen udarter sig forskelligt, afhængigt af de respektive sendere. Desuden er den åbenbart af den ondartede type, der kun viser sig, når alle de for den betydende komponenters tolerancer går i samme uheldige retning.

Vi beklager meget den skade, som allerede er sket, men kan desværre ikke gøre det bedre end omgående at rette fejlen.

Venlig hilsen

DUCON I/S.

sign.

C. Jørgensen.